



MOUNTING INSTRUCTION

Brand Yamaha	Model GTS 1000, REAR	Year 1993-94	Art. No. YA 303	
Total length 320 mm	Stroke 69 mm	Reb.click 12	Comp.click	Preload 17 mm

Supplementary parts

153-01 Washer / Bricka

192-01 Dekal / Sticker (2x)

231-01 Ty-rap / Buntband (2x)

1046-13 Bolt / Skruv

1180-01 Memo sticker / Memo dekal

Owners manual / Bruksanvisning

Mounting instructions

1. Ställ motorcykeln på centralstödet.
2. Plocka bort dynan och vänster sidokåpa.
3. Lossa skruven till draglänken vid svingarmen.
4. Lossa de båda stötdämparskruvarna och plocka bort original stötdämparen nedåt.
5. Montering av Öhlin stötdämparen;
Starta med att föra upp hydraul förspännaren och följ efter med stötdämparen och montera övre stötdämparskruven. För ut hydraul förspännaren på vänster sida och montera den enligt skiss.
6. Montera nedre stötdämparskruven, lyft upp bakhjulet och montera länkskruven.
7. Se till att samtliga skruvar är åtdragna, montera sidokåpa och dyna.
1. Put the motorcycle on the center stand.
2. Remove seat and the left side cover.
3. Remove the the draglink bolt which is attached to the swing arm.
4. Remove the shock bolts and remove the original shockabsorber downwards.
5. Mounting of the new Öhlins shockabsorber will start by pulling the preload adjuster and the shockabsorber itself upwards, and mount the upper shock bolt. Place the preload adjuster on left side (see fig.).
6. Mount the lower shockbolt , lift rear wheel and mount the bolt to the link.
7. Make sure that all bolts are tightened. Mount side cover and seat.

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.

Yamaha GTS 1000

